

Initiation à la dinanderie sur cuivre niveau 1

•
Dinanderie

Initiation à la dinanderie sur cuivre niveau 1

Type de formation

Continue

Durée de la formation

21 heures

Tarif

Contactez l'organisme de formation

Formation diplômante

Non

Temps partiel

Non

Formation courte

Non

Contrat de professionnalisation

Non

Apprentissage

Non

[Initiation à la dinanderie sur cuivre niveau 1](#)

Programme

Partie théorique :

Jour 1

- Etude théorique des différentes techniques de dinanderie
- Dessin préparatoire à la réalisation de la pièce désirée
- Etude préparatoire du métal, recuit, trempe
- Préparation des outils de martelage, différents marteaux, bigorne, burins
- Découpe du cuivre dans une plaque
- Préparation des pièces, nettoyage de celle-ci dans un bain de déroche
- Dessin préparatoire sur le cuivre pour le martelage

Partie pratique :

Jour 2

- Travail du métal, des marteaux et des formes en métal
- Travail préparation du cuivre, chauffe et recuit du cuivre
- Première mise en forme du cuivre
- Recuit et rétreinte du cuivre, mise en forme progressive du bol par martelage
- Découpe du métal en trop

Jour 3

- Planage du métal par marteau à planer
- Rectification des imperfections, redressage et reprise des parties planes ou mal formées
- Planage du bol et polissage

Plan de formation dinanderie - niveau 1

- Patine à la flamme ou par acide (suivant la couleur désirée)

- Réponses aux différentes questions, suivit individuel et collectif
- Evaluation, réponse aux différentes questions et bilan de la formation

Coordonnées

Les Ateliers K 10 rue du Jerzual

22100 France

[Voir le site](#)